ARDENT BATCH
Premium Cocktails

NITRO SCHNELLHILFE

Diagnose & Fehlerbehebung · Baristi Dispenser

https://www.ardentbatch.com/nitro-cocktail/



! Zu viel Schaum

- Ansaugleitung auf Luft prüfen
- Nozzle reinigen
- Nitro leicht reduzieren

X Es kommt nichts

- Strom prüfen
- PRESSURE einschalten
- Gerät auftauen (Reinigung: Thermostat auf 0 setzen)
- Kupplung prüfen das sie richtig am BIB angeklickt ist – richtig an der Maschine eingeklickt? (Filter reinigen im Schlauch graues Objekt am Schlauch sitz ein Filter)
- Maschine kann eingefroren sein da BIB im Eis lag und die Kühlung zu kalt eingestellt war / Maschine ausschalten vom Strom abhängen und 1-2 Stunden auftauen lassen.

V Zapfen zu langsam

- Filter im Ansaugschlauch prüfen & reinigen
- Nozzle abschrauben, kurz zapfen & reinigen
- **Ziel: 0,6 l/min**

~ Getränk zu warm

- Thermostat auf Stufe 6 oder 7
- Kanister vorkühlen – Kühlhaus oder Kühlschrank
- BIB im Schaten liegen lassen und Maschine auch im Schatten stellen
- Wenn BIB in Eiswasser legen, dann Kühlung max. auf Stufe 3 schalten sonst kann die Kühlung / Maschine einfrieren

! Undicht / Tropft

- Schläuche prüfen
- O-Ringe prüfen / tauschen
- Hahn festziehen

Reinigung

- Reinigungsadapter an Schlauch Seite BIB anschließen In einen Eimer oder Behältnis mit Wasser hängen und zapfen. Reinigungspulver für Maschinen darf verwendet werden, wichtig danach mit Wasser durchspülen.
- Wichtig Kühlung dabei ausschalten!
- BIB wieder anschließen und Zapfen, Kühlung wieder einschalten.

Videos & Ressourcen

Instandsetzung: SET-UP & START | Nitro.cool

Nozzle-Reinigung: YouTube-Video ansehen

Reinigung: Reinigung | Nitro.cool

Troubleshooting: Checkliste PDF herunterladen